

## Vigade määritlus EN 13508-2 järgi

 Projekti tunnus :  
 Riia KLT

Tellija viide :

 Operaator :  
 Raino Mäsimets

 Kuupäev :  
 9.01.2018

**0:**

Tähelepanekud puuduvad

**TÄHELEPANEKUD PUUDUVAD**
**1:**

PRAGU:juuspragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 10-20mm.(B)-ristinhe kuni 10mm.(C)-nurknihe max.2kraadi LEKE:niiske või lekkest jäänud jälg

**X < 5% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~5 AASTA PÄRAST**
**2:**

PRAGU:lahtine pragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 20-40mm.(B)-ristnihe 10-20mm.(C)-nurknihe 2-4 kraadi; LEKE:kerge vee tilkumine

**5 - 15% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~2 AASTA PÄRAST**
**3:**

PRAGU:(1)-torust puuduvad tükid (2)-deformatsioon 15%; NIHE:(A)-ühendus lahti 40-60mm või tihend paistab.(B)-ristinihe 20-30mm.(C)-nurknihe 4-6 kraadi; LEKE: vee vähene vool

**15 - 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.REMONDI VAJALIKKUS LÄHITULEVIKUS(max. 1 AASTA)**
**4:**

PRAGU:(1)-toru on kaotanud ehitusliku tugevuse.(2)-deformatsioon &gt; 15%.(3)-plast torus pragu,auk; NIHE:(A)-ühendus lahti 60mm või maa paistab.(B)-ristinihe&gt;30mm ,maa paistab (C)-nurknihe&gt;6 kraadi; LEKE:tugev veevool

**X > 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.VAJAB KOHEST REMONTI**


## VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: <b>1</b>	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: <b>TARTU</b>	Tänav: <b>Riia KLT</b>	Asukoht: <b>Kõnnitee</b>
Kuupäev: <b>9.01.2018</b>	Auto Nr.:	Operaator: <b>Raino Mägimets</b>	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: <b>1</b>

Ilm:	Kaardi Nr:	Ülakaev:	<b>PSK1</b>
Temperatuur:	Salv. Nr.:	Alakaev:	<b>PSK2</b>
Vaat. suund: <b>Allavoolu</b>	Salv. tüüp:	KV pikkus:	<b>17,00 m</b>
Vaat. põhjus:	Vaatlusmeetod: <b>KS60DB</b>	Toru tunnus:	

Ehit. oluk.:	Kuju:	<b>160 mm</b>
Eksp. oluk.:	Läbimõõt:	<b>PP</b>
Herm. oluk.:	Materjal:	
Veatüüp: <b>lähivajum.</b>	Pinnatud:	

Märkus:

**1:135 m. T - % Tähelepanek**
**Hinne**


0



0,9 m



17 m

0

## Fotod

 Linn :  
**TARTU**

 Tänav :  
**Riia KLT**

 Kuupäev :  
**9.01.2018**

 Dokumendi Nr.:  
**1**

Toru tunnus :


 Pilt: PSK1\_PSK2\_1\_092655\_1\_A.JPG, 00:00:00  
 0,9m, Uuringu algus

 Pilt: PSK1\_PSK2\_1\_092824\_2\_A.JPG, 00:01:19  
 17m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 1


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: Riia KLT

Kuupäev: 9.01.2018

Vaatleja: Raino Mäгимets



Toru kuju: Toru kõrgus: 160,00 Toru laius: 0,00